


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

**Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки
условий труда



(подпись)

Горбов Алексей Васильевич

(фамилия, инициалы)

03. 2026 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1291717)

**в Акционерном обществе "Желдорреммаш" в лице директора Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода –
филиала акционерного общества "Желдорреммаш"**

(полное наименование работодателя)

127018, г. Москва, ул. Октябрьская д. 5, стр. 8

(адрес в пределах места нахождения)

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2Б
и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

7715729877

(ИНН работодателя)

997650001

(код причины постановки на учет в налоговом органе)




5087746570830

(ОГРН работодателя)

30.20.9

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Нарожный Валентин Николаевич (Ф.И.О.)	29.03.2016 (дата)
 (подпись)	Сизых Андрей Иванович (Ф.И.О.)	29.03.2016 (дата)
 (подпись)	Башкуев Николай Васильевич (Ф.И.О.)	24.03.2016 (дата)
 (подпись)	Канайкина Наталья Викторовна (Ф.И.О.)	24.03.2016 (дата)
 (подпись)	Васильева Галина Николаевна (Ф.И.О.)	24.03.2016 (дата)
 (подпись)	Димов Андрей Геннадьевич (Ф.И.О.)	24.03.2016 (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

(полное наименование организации)

2. 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Матэ Залки, д. 3, кв. 53, тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2015

5. ИНН организации 0326019825

6. ОГРН организации 1040302959553

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
РОСС RU.0001.21ГА29	01 марта 2016	

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Колосов Руслан Вячеславович	Заместитель директора испытательного лабораторного центра	004 0010304	31 марта 2025	5475


9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора	Наименование средства измерений	Регистрационный номер. в реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного	Газоанализатор универсальный "ГАНК-4"	24421-09	1435	10.11.2026

		действия				
2	25.02.2026 27.02.2026	Химический фактор	Газоанализатор "СЕНСИС-200"	37369-08	538	05.05.2026
3	25.02.2026 27.02.2026	Химический фактор	Газоанализатор "КОЛИОН-1" (мод. "КОЛИОН-1В-02")	16298-09	566	14.05.2026
4	25.02.2026 27.02.2026	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор типа ПУ (мод. ПУ-4Э, исп. 1)	14531-13	7920	17.07.2026
5	25.02.2026 27.02.2026	Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Весы лабораторные электронные "PIONEER" (мод. PA214C)	38796-08	8332020594	14.09.2026
6	27.02.2026	Химический фактор	Газосигнализатор серии ИГС-98 (мод. "КОМЕТА-М-5")	21790-06	9438	24.07.2026
7	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Шум	Калибратор акустический Cal 150	39217-08	3184	13.03.2026
8	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Виброакустические факторы, неионизирующие излучения, микроклимат	Шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА-110А (Белая)"	48906-12	БФ190842	30.03.2026
9	25.02.2026 27.02.2026	Виброакустические факторы	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0117	30.03.2026
10	25.02.2026 27.02.2026	Неионизирующие излучения	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (исп. 12)	24248-09	12 1391	17.03.2026
11	25.02.2026 27.02.2026	Неионизирующие излучения	Антенна измерительная магнитная П6-70	36632-07	70-110578 (	29.01.2027
12	25.02.2026 27.02.2026	Неионизирующие излучения	Антенна измерительная электрическая П6-71	36631-07	71-110578	29.01.2027
13	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Микроклимат	Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"	27468-04	3927	31.03.2026

14	25.02.2026 27.02.2026	Микроклимат	Радиометр неселективный "Аргус-03"	15560-07	202	13.04.2026
15	27.02.2026	Световая среда	Мультиметр цифровой DT9205A	58550-14	1704184176	26.01.2040
16	27.02.2026	Световая среда	Люксметр-яркомер "ТКА-04/3"	16898-97	022041	29.01.2027
17	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Тяжесть трудового процесса	Угломер KN-350, 0-90°	Не сертифицируется	15	08.07.2026
18	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая - P5Y3П	67047-17	E20069	21.01.2027
19	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные: ВНТ, ВНТ-30-10	19882-09	01903	21.07.2026
20	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ (мод. ДПУ 1-2)	26687-08	56	26.01.2027
21	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-010	11519-11	5191	15.07.2026
22	10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	Не сертифицируется	676942	не проверяется

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда


(подпись)

Паринцев Александр
Дмитриевич
(Ф.И.О.)

23 марта 2026 г.

(дата)



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	рабочее место слесаря по ремонту подвижного состава (опрессовка резервуаров)	2	-	<*>		-												8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Участок работ (производственное оборудование)				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	рабочее место формовщика машинной формовки (мужчины)	23	-	<*>		<*>												7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))				-		2ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Формовочный участок (формовочный полуавтомат)				-		5ч. 0м.	-	-	5ч. 0м.	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-		
4	рабочее место бригадира (освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (участок плавки, заливки чугуна и лития)	3	-	<*>		<*>												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудо-				-		6ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч.	-		

	дование)							30м.								30м.			
6	рабочее место сверлов- щика	3	-	<*>		-											8ч. 0м.	-	
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник шума))					-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Участок работ (вертикально-сверлильный станок)					-		3ч. 0м.	-	-	-	3ч. 0м.	-	-	-	-			
	Участок работ (радиально-сверлильный станок)					-		2ч. 30м.	-	-	-	2ч. 30м.	-	-	-	-			
	Участок работ (Светильник подвесной с лампами светодиодными)					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 30м.		
7	рабочее место электро- газосварщика (занятый на резке и ручной свар- ки) участка ТНП	1	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	-	
	Участок работ (углошлифовальная маши- на)					-		0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-			
	Участок работ (сварочное оборудование)					-		-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 10м.			
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник шума), сва- рочное оборудование, сварочное оборудо- вание)					-		5ч. 10м.	-	-	-	-	5ч. 10м.	5ч. 10м.	-	-	-		
8	рабочее место оператора станков с программным управлением	2	-	<*>		-											8ч. 0м.	-	
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник шума))					-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Участок работ (токарно-винторезный стан- ок с ЧПУ)					-		6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Участок работ (Светильник подвесной с лампами светодиодными)					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
9	рабочее место слесаря механосборочных работ	4	-	<*>		-											8ч. 0м.	-	
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник шума))					-		2ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Участок работ (точильно-шлифовальный станок)					-		0ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Участок работ (резьбонарезной станок, вертикально-сверлильный станок)					-		4ч. 0м.	-	-	-	0ч. 20м.	-	-	-	-			
	Участок работ (вертикально-сверлильный станок)					-		0ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-			

	Участок работ (продувка сжатым воздухом)			-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (заточной станок, Светильник подвесной с лампами светодиодными)			-	-	0ч. 10м.	-	-	-	0ч. 10м.	-	-	-	-	-	5ч. 30м.	-
10	рабочее место токаря-карусельщика	1	-	<*>	<*>											8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))			-	-	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (токарно-карусельный станок)			-	-	5ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (Светильник подвесной с лампами светодиодными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 30м.	-
11	рабочее место шлифовщика	1	-	<*>	-											8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))			-	-	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (внутришлифовальный станок)			-	-	1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (круглошлифовальный станок)			-	-	1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (бесцентро-шлифовальный станок)			-	-	1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (плоскошлифовальный станок, Светильник подвесной с лампами светодиодными)			-	-	1ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 30м.	-
12	рабочее место фрезеровщика	3	-	<*>	-											8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))			-	-	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (вертикально-фрезерный станок)			-	-	2ч. 0м.	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (шпоночно-фрезерный станок)			-	-	2ч. 0м.	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-
	Участок работ (вертикально-консольно-фрезерный станок, Светильник подвесной с лампами светодиодными)			-	-	1ч. 30м.	-	-	-	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	5ч. 30м.	-
13	рабочее место слесаря по ремонту подвижного состава (разборка компрессоров электровозов, ремонт, испытание компрессоров)	18	-	<*>	-											8ч. 0м.	-

	Участок работ (пневмопистолет)			-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))			-		7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	рабочее место электрогазосварщика (занятый на резке и ручной сварке)	1	-	<*	<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (сварочное оборудование)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 10м.	-			
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума), сварочное оборудование, сварочное оборудование)			-		5ч. 10м.	-	-	-	-	5ч. 10м.	5ч. 10м.	-	-	-	-		
17	рабочее место маляра (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	7	-	<*	<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума), краскопульт, вытяжная вентиляция)			-		8ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	рабочее место формовщика машинной формовки (женщины)	7	-	<*	<*												7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование)			-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Формовочный участок			-		-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-			
21	рабочее место электро-сварщика на автоматических и полуавтоматических машинах	2	-	<*	<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование, сварочное оборудование)			-		8ч. 0м.	-	-	-	-	7ч. 36м.	7ч. 36м.	-	-	-	-		
22	рабочее место электро-сварщика ручной сварки	1	-	<*	<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование, сварочное оборудование)			-		8ч. 0м.	-	-	-	-	7ч. 36м.	7ч. 36м.	-	-	-	-		
23	рабочее место электрогазосварщика (занятый на резке и ручной сварке)	1	-	<*	<*												8ч. 0м.	-

	ке)																		
	Участок работ (производственное оборудование, сварочное оборудование)		-	<*		8ч. 0м.	-	-	-	-	7ч. 36м.	7ч. 36м.	-	-	-	-			
26	рабочее место электросварщика ручной сварки (термообрубной участок I группы)	8	-	<*													7ч. 12м.	-	
	Участок работ (производственное оборудование, сварочное оборудование, сварочное оборудование, нагретые детали)		-	<*		7ч. 12м.	-	-	-	-	5ч. 46м.	5ч. 46м.	-	-	5ч. 46м.	-			
27	рабочее место машиниста крана (крановщика) на горячих участках	38	-	<*													8ч. 0м.	8ч. 0м.	
	Кабина крана мостового (кран мостовой, производственное оборудование (внешний источник шума), кран мостовой)		-	<*		7ч. 12м.	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-			
38	рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	<*													8ч. 0м.	-	
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-	<*		7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	рабочее место монтажника санитарно-технических систем и оборудования (занятый у плавильных печей)	7	-	<*													8ч. 0м.	-	
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-	<*		7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 30м.	-			
40	рабочее место слесаря-сантехника (ЛЦ)	1	-	<*													8ч. 0м.	-	
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-	<*		7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 30м.	-			
43	рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (кузнечный участок)	1	-	<*													8ч. 0м.	-	
	Кузнечный участок (производственное оборудование (внешний источник шума))		-	<*		7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 30м.	-			
44	рабочее место слесаря по контрольно-	1	-	<*													8ч. 0м.	-	

	измерительным приборам и автоматике (ЛЦ)																		
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-			7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 30м.	-		
45	рабочее место слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (СЛЦ)	1	-	<*		<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-			7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 30м.	-		
46	рабочее место слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (по литейному цеху)	1	-	<*		<*												7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-			7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-		
47	рабочее место газовщика (занятый в газовом хозяйстве) (по сталелитейному цеху)	6	-	<*		<*												7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума), газовые печи)		-			7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-		
48	рабочее место газовщика (занятый в газовом хозяйстве) (по кузнечному участку)	7	-	<*		-												8ч. 0м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование (внешний источник шума), печи)		-			7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 30м.	-		
49	рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (занятого на горячих участках работ)(КЗ)	4	-	<*		-												8ч. 0м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование (внешний источник шума))		-			7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 30м.	-		
50	рабочее место слесаря-ремонтника (занятого на горячих участках работ)	6	-	<*		-												8ч. 0м.	-

	(КЗ)																	
	Кузнечный участок (производственное оборудование (внешний источник шума))		-	7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 30м.	-			
64	рабочее место кузнеца-штамповщика (холодной штамповки)	7	-	<*>	-											7ч. 12м.	7ч. 12м.	
	Кузнечный участок (производственное оборудование, пресс кривошипный)		-	7ч. 12м.	-	-	6ч. 30м.	6ч. 30м.	-	-	-	-	6ч. 50м.	-				
104	рабочее место машиниста крана (крановщика)	16	-	<*>	-											11ч. 0м.	11ч. 0м.	
	Кабина крана мостового (кран мостовой, производственное оборудование (фоновый шум), кран мостовой)		-	6ч. 0м.	-	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-				
129	рабочее место сталевара электроплавильной печи (участок плавильный 1 группы)	5	-	<*>	<*>											7ч. 12м.	-	
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник), электродуговая печь)		-	1ч. 26м.	-	-	-	-	5ч. 46м.	-	-	-	-	-				
	Участок работ (электродуговая печь, производственное оборудование, электродуговая печь, печь сушки ферросплавов)		-	5ч. 46м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-				
131	рабочее место разлищика стали (участок плавильный 1 группы)	7	-	<*>	<*>											7ч. 12м.	-	
	Плавильный участок (производственное оборудование)		-	7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Плавильный участок (ковш сталеплавильный)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 46м.	-				
132	рабочее место огнеупорщика (занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии) (участок плавильный 1 группы)	7	-	<*>	<*>											8ч. 0м.	-	
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))		-	6ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Работа внутри ковша (пневматический молоток, ковш)		-	1ч. 0м.	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	1ч. 0м.	-				
137	рабочее место чистильщика металла, отливок,	6	-	<*>	<*>											7ч. 12м.	-	

	изделий и деталей																	
	Участок работ (дробеструйная камера)			-		5ч. 46м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))			-		1ч. 26м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
138	рабочее место термиста (термообрубной участок 1 группы)	11	-	<*													7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование, газовая печь, термоблок)			-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-		
142	рабочее место уборщика в литейных цехах (сталелитейный цех)	2	-	<*													7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование)			-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
144	рабочее место уборщика в литейных цехах (тоннель) (участок стержневой, землеприготовительный, формовочный)	8	-	<*													7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование)			-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
145	рабочее место старшего мастера участка (участок плавильный 1 группы)	1	-	<*													8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))			-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-		
146	рабочее место старшего мастера (участок стержневой, землеприготовительный, формовочный)	1	-	<*													8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))			-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
147	рабочее место старшего мастера (термообрубной участок 1 группы)	1	-	<*													8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))			-		5ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
148	рабочее место начальника участка (участок стержневой, землепри-	1	-	<*													8ч. 0м.	-

	готовительный, формовочный)																		
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-			5ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
149	рабочее место начальника участка производства (термообрубной участок 1 группы)	1	-	<*														8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-			5ч. 40м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	рабочее место начальника участка (участок плавильный 1 группы)	1	-	<*														8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-			7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-		
152	рабочее место шихтовщика (участок плавильный 1 группы)	1	-	<*														7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-			7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
156	рабочее место газорезчика	5	-	<*														7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование, газовый резак)		-			6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	6ч. 7м.	-	-	6ч. 30м.	-		
157	рабочее место бригадира (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов (формовочного участка)	3	-	<*														7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))		-			6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
158	рабочее место бригадира (освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов (термообрубной участок 1 группы)	1	-	<*														7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))		-			6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160	рабочее место электро-	2	-	<*														7ч.	-

	газосварщика (термооб- рубной участок I груп- пы)																	12м.	
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник шума), сва- рочное оборудование, сварочное оборудо- вание)			-		7ч. 12м.	-	-	-	-	6ч. 30м.	6ч. 30м.	-	-	6ч. 30м.	-			
161	рабочее место началь- ника цеха	1	-	<*		<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник))			-		5ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
162	рабочее место замести- теля начальника цеха (чугунного литья)	1	-	<*		<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник))			-		5ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
163	рабочее место замести- теля начальника цеха (цветного литья)	1	-	<*		<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник))			-		5ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
164	рабочее место старшего мастера участка (плав- ки, заливки чугунного литья)	1	-	<*		<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник шума))			-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-			
165	рабочее место старшего мастера участка (плав- ки, заливки чугунного литья)	1	-	<*		<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное обору- дование)			-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-			
166	рабочее место мастера участка (производства плавки, заливки цветно- го литья)	1	-	<*		<*												8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное обору- дование (внешний источник))			-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-			
167	рабочее место мастера участка (производства плавки, заливки чугу-	3	-	<*		<*												8ч. 0м.	-

	ного литья)																		
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))		-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-			
168	рабочее место мастера участка (обрубки литья)	1	-	<*		<*											8ч. 0м.	-	
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))		-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
171	рабочее место заливщика металла (участок плавки, заливки чугуна-ного литья)	16	-	<*		<*											7ч. 12м.	-	
	Участок работ (выбивная решётка, ковш разливочный, расплавленный чугун)		-		1ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-			
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))		-		6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
172	рабочее место заливщика металла (участок плавки, заливки стального точного литья)	2	-	<*		<*											7ч. 12м.	-	
	Участок работ (производственное оборудование, плавильная печь, ковш разливочный, расплавленная сталь)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-			
173	рабочее место плавильщика металла и сплавов (стального точного литья)	8	-	<*		<*											7ч. 12м.	-	
	Участок работ (производственное оборудование, плавильная печь, расплавленная сталь)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-			
175	рабочее место плавильщика металла и сплавов (участка чугуна-ного литья)	7	-	<*		<*											7ч. 12м.	-	
	Участок работ (выбивная решётка)		-		0ч. 50м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник), печь ИЧТА)		-		6ч. 20м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-			
176	рабочее место огнеупорщика (занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии)	5	-	<*		<*											7ч. 12м.	-	
	Участок работ (производственное оборудо-		-		5ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

	дование (внешний источник))				12м.												
	Участок работ (пневматический молоток, печь ваграночная)		-		2ч. 0м.	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	2ч. 30м.	-		
177	рабочее место завальщика шихты в вагранки и печи	1	-	<*		<*										7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
178	рабочее место стерженщика ручной формовки (цветного литья)	4	-	<*		<*										7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник), бегуны смешивающие, шнековый смеситель, пневматическая трамбовка, печь сушильная)		-		5ч. 2м.	-	-	-	2ч. 10м.	-	-	-	-	1ч. 5м.	-		
	Участок работ (пневматическая трамбовка)		-		2ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
179	рабочее место стерженщика ручной формовки (чугунного литья)	5	-	<*		<*										7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник), пневматическая трамбовка, печь сушильная)		-		5ч. 2м.	-	-	-	2ч. 10м.	-	-	-	-	1ч. 5м.	-		
	Участок работ (пневматическая трамбовка)		-		2ч. 10м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180	рабочее место формовщика ручной формовки	1	-	<*		<*										7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))		-		3ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (пневматическая трамбовка)		-		3ч. 36м.	-	-	-	3ч. 36м.	-	-	-	-	-	-		
181	рабочее место земледеля	10	-	<*		<*										7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
182	рабочее место уборщика в литейных цехах	2	-	<*		<*										7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
183	рабочее место чистильщика металла, отливок, изделий и деталей	3	-	<*		<*										7ч. 12м.	-

	Участок работ (производственное оборудование)		-	<*		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
184	рабочее место обрубщика (занятый на обработке литья наждаком и вручную) цветного литья	1	-	<*	<*											7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))		-			5ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-		
	Участок работ (пневматический молоток)		-			2ч. 10м.	-	-	-	2ч. 10м.	-	-	-	-	-		
185	рабочее место обрубщика (занятого на обработке литья наждаком и вручную) (участок плавно-обрубной чугунного литья)	14	-	<*	<*											7ч. 12м.	-
	Участок работ (пневматический молоток)		-			2ч. 10м.	-	-	-	2ч. 10м.	-	-	-	-	-		
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник))		-			5ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
187	рабочее место формовщика по выплавляемым моделям	1	-	<*	<*											7ч. 12м.	-
	Участок работ (производственное оборудование)		-			7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок стального точного литья (электропечь)		-			-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 46м.	-		
188	рабочее место пултовщика электроплавильной печи (цветного литья)	1	-	<*	<*											8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник), плавильная печь)		-			6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-		
189	рабочее место пултовщика электроплавильной печи (чугунного литья)	1	-	<*	<*											8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник), печь ИЧТА)		-			8ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-		
190	рабочее место кузнеца	1	-	<*	<*											8ч. 0м.	-

	ручнойковки																	
191	рабочее место транс- портировщика	1	-	<*		<*											8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудо- вание (внешний источник шума))				-		8ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-		
192	рабочее место машини- ста крана (на горячих участках цветного ли- тья)	1	-	<*		<*											7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабина крана мостового (кран мостовой, производственное оборудование (внешний источник шума), кран мостовой, плавиль- ная печь, разливочный ковш)				-		6ч. 50м.	-	-	6ч. 50м.	6ч. 50м.	-	-	-	6ч. 50м.	-		
193	рабочее место машини- ста крана (на горячих участках чугунного ли- тья)	17	-	<*		<*											7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабина крана мостового (кран мостовой, производственное оборудование (внешний источник шума), кран мостовой, плавиль- ная печь, разливочный ковш)				-		6ч. 50м.	-	-	6ч. 50м.	6ч. 50м.	-	-	-	6ч. 50м.	-		
196	рабочее место бригади- ра (освобожденного) предприятий железно- дорожного транспорта и метрополитена (земле- приготовительное отде- ление)	2	-	<*		<*											8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудо- вание (внешний источник))				-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
197	рабочее место бригади- ра (освобожденного) предприятий железно- дорожного транспорта и метрополитена (участок стального точного ли- тья)	1	-	<*		<*											8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудо- вание)				-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-		
198	рабочее место грузчика	2	-	<*		<*											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Участок работ (производственное оборудо- вание)				-		6ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	дование (внешний источник))					12м.											
	Кабина автокара (автокар)		-			1ч. 0м.	-	-	1ч. 0м.	1ч. 0м.	-	-	-	-	-		
199	рабочее место электро- газосварщика	1	-	<*		<*										8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудо- вание, сварочное оборудование)		-			8ч. 0м.	-	-	-	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	-	8ч. 0м.	-	
202	рабочее место бригади- ра (освобожденного) предприятий железно- дорожного транспорта и метрополитена (основ- ного производства)	2	-	<*		-										8ч. 0м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование)		-			7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-	
204	рабочее место газорез- чика	1	-	<*		<*										7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (газовый резак, произ- водственное оборудование (внешний исто- чник шума), газовый резак, газовый ре- зак, нагревательные печи)		-			7ч. 12м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-	-	6ч. 50м.	-	
205	рабочее место грузчика	2	-	<*		-										8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина электрокара (электрокара)		-			6ч. 0м.	-	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	
	Кузнечный участок (производственное оборудование (внешний источник), нагре- вательные печи)		-			1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	-	
206	рабочее место кузнеца на молотах и прессах (1 т. МСК)	7	-	<*		-										7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, молот ковочный, нагрева- тельная печь)		-			7ч. 12м.	-	-	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-	
207	рабочее место кузнеца на молотах и прессах (2 т. МСК)	4	-	<*		-										7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, молот ковочный, нагрева- тельная печь)		-			7ч. 12м.	-	-	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-	
208	рабочее место кузнеца на молотах и прессах (3	2	-	<*		-										7ч. 12м.	-

	т. МСК)																	
	Кузнечный участок (производственное оборудование, молот штамповочный, нагревательная печь)			-		7ч. 12м.	-	-	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-		
209	рабочее место кузнеца на молотах и прессах (1000 т. ПТП)	2	-	<*													7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, молот штамповочный, парогидравлический пресс, нагревательная печь)				-	7ч. 12м.	-	-	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-		
210	рабочее место кузнеца ручнойковки	2	-	<*													8ч. 0м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, нагревательная печь)				-	8ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-		
211	рабочее место кузнеца-штамповщика (2т штамповочный молот)	3	-	<*													7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, молот штамповочный, нагревательная печь)				-	7ч. 12м.	-	-	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-		
212	рабочее место кузнеца-штамповщика (3т штамповочный молот)	3	-	<*													7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, молот штамповочный, нагревательная печь)				-	7ч. 12м.	-	-	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-		
213	рабочее место кузнеца-штамповщика (160 т. дугостаторный пресс)	4	-	<*													7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, нагревательная печь)				-	7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-		
214	рабочее место кузнеца-штамповщика (ГКМ)	1	-	<*													7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, нагревательная печь)				-	7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-		
215	рабочее место кузнеца-штамповщика (115 т. пресс)	2	-	<*													7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, нагревательная печь)				-	7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-		
216	рабочее место кузнеца-	1	-	<*													7ч.	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда стр. 16 из 21

	штамповщика (100 т. пресс)																	12м.	
	Кузнечный участок (производственное оборудование, кривошипный пресс, нагревательная печь)		-			7ч. 12м.	-	-		5ч. 2м.	-	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-	
217	рабочее место мастера участка производства (металлообработка, кузнечно-прессовое производство, молотовой участок, список №1)	2	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование)		-			7ч. 0м.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	7ч. 0м.	-	
218	рабочее место машиниста на молотах, прессах и манипуляторах	3	-	<*>		-												8ч. 0м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, молот ковочный)		-			7ч. 12м.	-	-		6ч. 50м.	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-	
219	рабочее место машиниста на молотах, прессах и манипуляторах (3 т МСК)	1	-	<*>		-												7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, молот штамповочный)		-			7ч. 12м.	-	-		6ч. 50м.	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-	
220	рабочее место машиниста на молотах, прессах и манипуляторах (1000 т. ПГП)	1	-	<*>		-												7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, молот штамповочный, нагревательные печи)		-			7ч. 12м.	-	-		6ч. 50м.	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-	
221	рабочее место машиниста крана (крановщика) (занятого на горячих участках работ)	5	-	<*>		-												7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабина крана мостового (кран мостовой, производственное оборудование (внешний источник шума), кран мостовой, нагревательные печи)		-			6ч. 50м.	-	-		6ч. 50м.	6ч. 50м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-	
222	рабочее место старшего мастера участка производства (металлообра-	1	-	<*>		-												8ч. 0м.	-

	ботка, кузнечно-прессовое производство, молотовый участок, список №1)																		
	Кузнечный участок (производственное оборудование)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	-			
223	рабочее место начальника участка производства (металлообработка, кузнечно-прессовое производство, список №2)	1	-	<*>		-											8ч. 0м.	-	
	Кузнечный участок (производственное оборудование)		-		4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-			
224	рабочее место огнеупорщика (занятого на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии)	1	-	<*>		<*>											7ч. 12м.	-	
	Кузнечный участок (пневматический молоток)		-		2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Кузнечный участок (производственное оборудование (внешний источник шума), пневматический молоток, нагревательные печи)		-		5ч. 12м.	-	-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-			
225	рабочее место пирометриста	2	-	<*>		-											8ч. 0м.	-	
	Кузнечный участок (производственное оборудование, нагревательные печи)		-		5ч. 36м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 36м.	-			
226	рабочее место пружинщика (занятого на обработке горячего металла)	3	-	<*>		-											7ч. 12м.	-	
	Кузнечный участок (производственное оборудование, нагревательные печи)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-			
229	рабочее место рессорщика на обработке горячего металла	7	-	<*>		-											7ч. 12м.	-	
	Кузнечный участок (производственное оборудование, нагревательная печь)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 50м.	-			
232	рабочее место термиста (постоянно занятого у печей на горячих работах) (6 пролет)	2	-	<*>		-											7ч. 12м.	-	

	Кузнечный участок (производственное оборудование, нагревательная печь)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-		
233	рабочее место термиста (постоянно занятого у печей на горячих работах) (7 пролет)	4	-	<*>		-										7ч. 12м.	-
	Кузнечный участок (производственное оборудование, нагревательные печи)		-		7ч. 12м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-		
250	рабочее место токаря	2	-	<*>		-										8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-		2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (точильно-шлифовальный станок)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (токарно-винторезный станок)		-		3ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (расточной станок)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (хонинговальный станок)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (кругошлифовальный станок, Светильник подвесной с лампами светодиодными)		-		0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ч. 30м.		
251	рабочее место слесаря-ремонтника	4	-	<*>		-										8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-		7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
409	рабочее место мастера участка (плавки, заливки стального точного литья)	1	-	<*>		<*>										8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование)		-		6ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 30м.	-		
421	рабочее место слесаря по ремонту подвижного состава (ремонт рукавов)	3	-	<*>		<*>										8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование, гайковерт пневматический)		-		8ч. 0м.	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
	Участок работ (наждачный станок)		-		-	-	-	-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-		
422	рабочее место слесаря по ремонту подвижного	3	-	<*>		<*>										8ч. 0м.	-

	состава (каркасы)																	
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-		7ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Участок работ (пневматическая шлифмашина)		-		1ч. 0м.	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
703	рабочее место машиниста крана	4	-	<*>		-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина крана мостового (кран мостовой, производственное оборудование (фоновый шум), кран мостовой)		-		6ч. 0м.	-	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
704	рабочее место машиниста крана	1	-	<*>		-											8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина крана мостового (кран мостовой, производственное оборудование (фоновый шум), кран мостовой)		-		6ч. 0м.	-	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-		
705	рабочее место аккумуляторщика	11	-	<*>		-											8ч. 0м.	-
	Аккумуляторная (технологическое оборудование, вытяжная вентиляция, цепь зарядки аккумуляторов)		-		7ч. 0м.	-	-	-	-	1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-		
706	рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (занятые в производстве покрытия металлов гальваническим способом)	1	-	<*>		-											8ч. 0м.	-
	Гальваническое отделение (производственное оборудование (внешний источник шума))		-		7ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1026	рабочее место слесаря по ремонту подвижного состава	35	-	<*>		<*>											8ч. 0м.	-
	Участок работ (производственное оборудование (внешний источник шума))		-		8ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Главный инженер завода
(должность)

(подпись)

Горбов Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

30.03.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации	
(должность)	(подпись)
Технический инспектор труда Роспрофжел	
(должность)	(подпись)
Начальник отдела по юридическим вопросам	
(должность)	(подпись)
Начальник отдела по подбору, развитию персонала, кадровому администрированию и по внутренним коммуникациям	
(должность)	(подпись)
Начальник отдела экологии и техносферной безопасности	
(должность)	(подпись)
Заместитель начальника отдела компенсации и льгот и организационного развития	
(должность)	(подпись)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5475	
(№ в реестре)	(подпись)

Нарожный Валентин Николаевич

(Ф.И.О.)

Сизых Андрей Иванович

(Ф.И.О.)

Башкуев Николай Васильевич

(Ф.И.О.)

Канайкина Наталья Викторовна

(Ф.И.О.)

Васильева Галина Николаевна

(Ф.И.О.)

Димов Андрей Геннадьевич

(Ф.И.О.)

Колосов Руслан Вячеславович

(Ф.И.О.)

24.03.2026

(дата)

24.03.2026

(дата)

24.03.2026

(дата)

24.03.2026

(дата)

23.03.2026

(дата)

24.03.2026

(дата)

23.03.2026 г.

(дата)

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

Акционерное общество "Желдорремаш" в лице директора Улан-Удэнского локомотивовогоремонтного завода – филиала акционерного общества "Желдорремаш"

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
1	Абразивный порошок из медеплавильного шлака	4
5	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы)	3
7	Азотная кислота+	3
36	Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/	3
178	Аммиак	4
280	Бензол+	2
539	Гидроксibenзол+ (фенол)	2
609	Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат)	2
741	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров)	3
1026	Железо	4
1031	диЖелезо триоксид (железо (III) оксид)	4
1155	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит)	3
1222	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%	2
1231	Масла минеральные нефтяные+	3
1234	Медь	2
1264	Метилбензол (толуол)	3
1582	Озон	1
1801	Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%)	4
1826	Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/	1
1837	Сера диоксид+ (сернистый ангидрид; сернистый газ)	3
1845	Серная кислота+	2
1856	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый	3

2120	Углеводороды алифатические предельные C1-10 /в пересчете на C/	4
2122	Углерод оксид <*> (угарный газ; углерода окись)	4
2128	Углерода пыли: в) другие ископаемые угли и углеродные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%	4
2183	Формальдегид+ (метаналь)	2
2345	Цинк оксид (цинк окись)	2
2362	Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	2

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Акционерное общество "Желдорреммаш" в лице директора Улан-Удэнского локомотивовогоноремонтного завода – филиала акционерного общества "Желдорреммаш"

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
1	Участок работ	2362	8час. 0мин.
	Участок работ	5, 2120, 2122	8час. 0мин.
3	Формовочный участок	5, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
4	Участок работ	5, 1026, 1155, 1837, 2122	6час. 30мин.
6	Участок работ	1231	5час. 30мин.
7	Участок работ	1582	5час. 10мин.
	Участок работ	2122	5час. 10мин.
	Участок работ	5, 1031, 1222	5час. 10мин.
8	Участок работ	1231	6час. 0мин.
9	Участок работ	1231	5час. 30мин.
10	Участок работ	1026	5час. 30мин.
	Участок работ	1231	5час. 30мин.
11	Участок работ	1231	5час. 30мин.
12	Участок работ	1231	5час. 30мин.
13	Участок работ	1231	5час. 10мин.
16	Участок работ	1582	5час. 10мин.
	Участок работ	2122	5час. 10мин.
	Участок работ	5, 1031, 1222	5час. 10мин.
17	Участок работ	1856	1час. 30мин.
		280, 741, 1264	6час. 30мин.
20	Формовочный участок	5, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
21	Участок работ	1582	7час. 36мин.
	Участок работ	2122	7час. 36мин.
	Участок работ	5, 1031, 1222	7час. 36мин.

22	Участок работ	1582	7час. 36мин.
	Участок работ	2122	7час. 36мин.
	Участок работ	5, 1031, 1222	7час. 36мин.
23	Участок работ	1582	7час. 36мин.
	Участок работ	2122	7час. 36мин.
	Участок работ	5, 1031, 1222	7час. 36мин.
26	Участок работ	1031, 1222, 1582	5час. 46мин.
		5, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
27	Кабина крана мостового	5, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
38	Участок работ	5, 2120, 2122	7час. 30мин.
39	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122	7час. 30мин.
40	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122	7час. 30мин.
43	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 30мин.
44	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122	7час. 30мин.
45	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122	7час. 30мин.
46	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122	7час. 30мин.
47	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122	7час. 30мин.
48	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 30мин.
49	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 30мин.
50	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 30мин.
64	Кузнечный участок	5, 1231, 1837, 2122	7час. 12мин.
104	Кабина крана мостового	5, 1222, 2120, 2122	6час. 0мин.
129	Участок работ	5, 36, 1031, 1155, 1222, 1837, 2122	7час. 12мин.
131	Плавильный участок	5, 1031, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
132	Участок работ	5, 1155, 1837, 1856, 2122	7час. 12мин.
137	Участок работ	1026, 1155	5час. 46мин.
		5, 1837, 2122	7час. 12мин.
138	Участок работ	5, 1031, 1222, 1837, 2122	6час. 30мин.
142	Участок работ	5, 1026, 1155, 1837, 1856, 2122	6час. 30мин.
144	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	6час. 30мин.
145	Участок работ	5, 1031, 1155, 1222, 1837, 2122	7час. 12мин.
146	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.

147	Участок работ	1, 5, 1026, 1155, 1837, 2122	5час. 40мин.
148	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	5час. 30мин.
149	Участок работ	1, 5, 1026, 1155, 1837, 2122	5час. 40мин.
150	Участок работ	5, 1031, 1155, 1222, 1837, 2122	7час. 12мин.
152	Участок работ	1155	6час. 30мин.
		5, 1026, 1837, 2122	7час. 12мин.
156	Участок работ	1031, 1222	6час. 7мин.
		5, 1155, 1837, 2122	6час. 30мин.
157	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	6час. 30мин.
158	Участок работ	1, 5, 1026, 1155, 1837, 2122	6час. 30мин.
160	Участок работ	5, 1031, 1155, 1222, 1582, 1837, 2122	6час. 30мин.
161	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	5час. 30мин.
162	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	5час. 30мин.
163	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	5час. 30мин.
164	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122, 2128	6час. 30мин.
165	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122, 2128	7час. 12мин.
166	Участок работ	5, 36, 1155, 1234, 1826, 1837, 2122, 2128, 2345	6час. 30мин.
167	Участок работ	5, 1026, 1031, 1837, 2122, 2128	6час. 30мин.
168	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122	6час. 30мин.
171	Участок работ	5, 1026, 1031, 1837, 2122, 2128	7час. 12мин.
172	Участок работ	539, 2183	4час. 20мин.
		5, 1031, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
173	Участок работ	539, 2183	4час. 20мин.
		5, 1031, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
175	Участок работ	5, 1026, 1031, 1837, 2122, 2128	7час. 12мин.
176	Участок работ	5, 1155, 1837, 1856, 2122	7час. 12мин.
177	Участок работ	5, 1026, 1837, 2122, 2128	7час. 12мин.
	Участок работ	1155	7час. 12мин.
178	Участок работ	36	6час. 30мин.
		5, 1155, 1837, 2122, 2128	7час. 12мин.
	Участок работ	1801	6час. 30мин.

	Участок работ	539, 2183	6час. 30мин.
179	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
180	Участок работ	2128	7час. 12мин.
	Участок работ	1155	7час. 12мин.
	Участок работ	5, 1801, 1837, 2122	7час. 12мин.
	Участок работ	539, 2183	7час. 12мин.
181	Участок работ	1155	7час. 12мин.
	Участок работ	5, 1837, 1856, 2122	7час. 12мин.
182	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
183	Участок работ	2128	7час. 12мин.
	Участок работ	5, 1026, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
184	Участок работ	5, 36, 1155, 1234, 1826, 1837, 2122, 2128, 2345	7час. 12мин.
185	Участок работ	2128	7час. 12мин.
	Участок работ	5, 1026, 1155, 1837, 2122	7час. 12мин.
187	Участок работ	5, 178, 539, 1155, 1837, 2120, 2122, 2183, 2362	5час. 46мин.
188	Участок работ	5, 36, 1155, 1234, 1826, 1837, 2122, 2128, 2345	6час. 30мин.
189	Участок работ	5, 1026, 1031, 1837, 2122, 2128	7час. 12мин.
190	Участок работ	5, 1026, 1155, 1837, 2122	8час. 0мин.
191	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122, 2128	8час. 0мин.
192	Кабина крана мостового	5, 36, 1155, 1234, 1837, 2122, 2128	7час. 12мин.
193	Кабина крана мостового	5, 1031, 1155, 1837, 2122, 2128	7час. 12мин.
196	Участок работ	1155	6час. 30мин.
	Участок работ	5, 1837, 2122	6час. 30мин.
197	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122	6час. 30мин.
198	Участок работ	5, 1155, 1837, 2122	6час. 12мин.
199	Участок работ	1031, 1222, 1582	6час. 0мин.
		5, 1155, 1837, 2122	8час. 0мин.
202	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
204	Кузнечный участок	1031, 1222	6час. 50мин.
		5, 1837, 2122	7час. 12мин.

205	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	1 час. 30мин.
206	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
207	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
208	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
209	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
210	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	8час. 0мин.
211	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
212	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
213	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
214	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
215	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
216	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
217	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 0мин.
218	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
219	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
220	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
221	Кабина крана мостового	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
222	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
223	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	4час. 0мин.
224	Кузнечный участок	1155, 1856	6час. 50мин.
		5, 1837, 2122	7час. 12мин.
225	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	5час. 36мин.
226	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
229	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
232	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
233	Кузнечный участок	5, 1837, 2122	7час. 12мин.
250	Участок работ	1231	5час. 30мин.
251	Участок работ	5, 2120, 2122	7час. 30мин.
409	Участок работ	5, 1031, 1155, 1837, 2122	6час. 30мин.
421	Участок работ	1, 1026	0час. 30мин.
		1231	1 час. 0мин.
		1031, 1222, 1582	3час. 0мин.

		5, 2120, 2122, 2362	8час. 0мин.
422	Участок работ	1, 1026	1час. 0мин.
		5, 2120, 2122, 2362	8час. 0мин.
703	Кабина крана мостового	5, 1222, 2120, 2122	6час. 0мин.
704	Кабина крана мостового	5, 1222, 2120, 2122	6час. 0мин.
705	Аккумуляторная	2362	5час. 0мин.
706	Гальваническое отделение	7, 609, 1845, 2362	7час. 30мин.
1026	Участок работ	1031, 1155, 1231	1час. 0мин.
		2120, 2122	8час. 0мин.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест / работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест / занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1141	120	0	0	26	42	43	9	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	4879	501	0	0	123	124	225	29	0
из них женщин	1427	163	0	0	28	65	68	2	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	87	4	0	0	2	1	1	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и травмоопас-	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Цех Модуль-2																							
1026	Слесарь по ремонту подвижного состава	3.1		2	2									3.1		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Кузнечный участок																							
64	Кузнец-штамповщик (холодной штамповки)	2			3.3			2	3.1			2		3.2	3.1	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
202	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (основного производства)	2			3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
204	Газорезчик	3.1		3.1	3.2					3.1		3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
205	Грузчик	2			3.1			2	2			2		3.2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
206	Кузнец на молотах и прессах (1 т. МСК)	3.1			3.4			3.1				3.1		3.1		3.4	-	да	да	да	да	нет	да
207	Кузнец на молотах и прессах (2 т. МСК)	3.1			3.4			3.1				3.1		3.1		3.4	-	да	да	да	да	нет	да
208	Кузнец на молотах и прессах (3 т. МСК)	3.1			3.4			3.1				3.1		3.2		3.4	-	да	да	да	да	нет	да
209	Кузнец на молотах и прессах (1000 т. ПГП)	3.1			3.4			2				3.1		3.2		3.4	-	да	да	да	да	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2.

стр. 1 из 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
210	Кузнец ручнойковки	3.1			3.2							3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
211	Кузнец-штамповщик (2т штамповочный молот)	3.1			3.4			3.1				3.1		3.1		3.4	-	да	да	да	да	нет	да
212	Кузнец-штамповщик (3т штамповочный молот)	3.1			3.4			3.1				3.1		3.1		3.4	-	да	да	да	да	нет	да
213	Кузнец-штамповщик (160 т. дугостаторный пресс)	3.1			3.2							3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
214	Кузнец-штамповщик (ГКМ)	3.1			3.3							3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
215	Кузнец-штамповщик (115 т. пресс)	3.1			3.4							3.1		3.1		3.4	-	да	да	да	да	нет	да
216	Кузнец-штамповщик (100 т. пресс)	3.1			3.3			2				3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
217	Мастер участка производства (металлообработка, кузнечно-прессовое производство, молотовой участок, список №1)	2			3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
218	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах	3.1			3.2			2	2			2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
219	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах (3 т МСК)	3.1			3.3			3.1	2			2		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
220	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах (1000 т. ПГП)	3.1			3.4			3.1	3.1			3.2		3.1		3.4	-	да	да	да	да	нет	да
221	Машинист крана (крановщик) (занятый на горячих участках работ)	3.1			3.2			2	2			3.2		2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
222	Старший мастер участка производства (металлообработка, кузнечно-прессовое производство, молотовой участок, список №1)	2			3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
223	Начальник участка производства (металлообра-	2			3.1							2		2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ботка, кузнечно-прессовое производство, список №2)																						
224	Огнеупорщик (занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии)	3.1		2	3.2				3.2			3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
225	Пирометрист	3.1			3.2							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
226	Пружинщик (занятый на обработке горячего металла)	3.1			3.2							3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
229	Рессорщик на обработке горячего металла	3.1			3.2							3.2		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
232	Термист (постоянно занятый у печей на горячих работах) (6 пролет)	3.1			3.2							3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
233	Термист (постоянно занятый у печей на горячих работах) (7 пролет)	3.1			3.2							3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Литейный цех																							
3	Формовщик машинной формовки (мужчины)	3.1		2	3.2			3.2				3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
4	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (участок плавки, заливки чугунного литья)	2		2	3.2							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
20	Формовщик машинной формовки (женщины)	3.1		2	3.2							3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
161	Начальник цеха	2		2	3.1									2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
162	Заместитель начальника цеха (чугунного литья)	2		2	3.1									2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
163	Заместитель начальника цеха (цветного литья)	2		2	3.1									2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
164	Старший мастер участка (плавки, заливки чугунного литья)	3.1		2	3.1							2		2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
165	Мастер участка (плавки, заливки чугунного литья)	3.1		2	3.1							2		2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ИЧТА)																						
166	Мастер участка (производства плавки, заливки цветного литья)	3.1		3.1	3.1							2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
167	Мастер участка (производства плавки, заливки чугунного литья)	3.1		3.1	3.1							2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
168	Мастер участка (обрубки литья)	2		3.2	3.1									3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
171	Заливщик металла (участок плавки, заливки чугунного литья)	3.1		3.1	3.2							3.2		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
172	Заливщик металла (участок плавки, заливки стального точного литья)	3.1		3.1	3.2							3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
173	Плавильщик металла и сплавов (стального точного литья)	3.1		3.1	3.2							3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
175	Плавильщик металла и сплавов (участка чугунного литья)	3.1		3.1	3.2							3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
176	Огнеупорщик (занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии)	3.1		3.1	3.2				3.3			3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
177	Завальщик шихты в вагранки и печи	3.1		3.2	3.2									3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
178	Стерженщик ручной формовки (цветного литья)	3.1		3.1	3.2				3.2			2		2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
179	Стерженщик ручной формовки (чугунного литья)	3.1		3.1	3.2				3.2			2		2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
180	Формовщик ручной формовки	3.1		3.1	3.3				3.2					2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
181	Земледел	3.1		3.3	3.1									3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
182	Уборщик в литейных цехах	3.1		3.3	3.1									2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
183	Чистильщик металла, отливок, изделий и дета-	3.1		3.3	3.1									2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда: Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	лей																						
184	Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) цветного литья	3.1		3.1	3.3				3.2			2		2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
185	Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) (участок плавильно-обрубной чугунного литья)	3.1		3.1	3.3				3.2					2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
187	Формовщик по выплавляемым моделям	3.2		3.1	3.2							3.1		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
188	Пультовщик электроплавильной печи (цветного литья)	3.1		3.1	3.1							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
189	Пультовщик электроплавильной печи (чугунного литья)	3.1		3.1	3.1							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
190	Кузнец ручнойковки	3.1		3.1										3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
191	Транспортировщик	3.1		2	3.1							2		2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
192	Машинист крана (на горячих участках цветного литья)	3.1		3.2	3.1			2	2			3.2		2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
193	Машинист крана (на горячих участках чугунного литья)	3.1		3.3	3.1			2	2			3.1		2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	да
196	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (землеприготовительное отделение)	3.1		3.1	3.1									2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
197	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (участок стального точного литья)	3.1		3.1	3.1							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
198	Грузчик	2		2	3.1			2	2					2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
199	Электрогазосварщик	3.1		3.1	3.1					3.1		2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
409	Мастер участка (плавки, заливки стального точного литья)	3.1		3.1	3.1							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Механический цех																							
21	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		3.1	2					3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
22	Электросварщик ручной сварки	3.1		3.1	2					3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
23	Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)	3.1		3.1	2					3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Ремонтно-механический цех\Участок 1, 2																							
38	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1			2									3.1		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
251	Слесарь-ремонтник	3.1			2									3.1		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
706	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (занятые в производстве покрытия металлов гальваническим способом)	3.2			2									2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Ремонтно-механический цех\Участки № 5, 6, 7, вспомогательный																							
39	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (занятый у плавильных печей)	3.1		2	3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
40	Слесарь-сантехник (ЛЦ)	3.1		2	3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
43	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (кузнечный участок)	3.1			3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
44	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ЛЦ)	3.1		2	3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
45	Слесарь по контрольно-измерительным приборам	3.1		2	3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	рам и автоматике (СЛЦ)																						
46	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (по литейному цеху)	3.1		2	3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
47	Газовщик (занятый в газовом хозяйстве) (по сталелитейному цеху)	3.1		2	3.2							3.2		2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
48	Газовщик (занятый в газовом хозяйстве) (по кузнечному участку)	3.1			3.2							3.1		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
49	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (занятый на горячих участках работ)(КЗ)	3.1			3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
50	Слесарь-ремонтник (занятый на горячих участках работ) (КЗ)	3.1			3.2							2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Сталелитейный цех																							
26	Электросварщик ручной сварки (термообрубной участок 1 группы)	3.2		3.1	3.1					3.1		3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
27	Машинист крана (крановщик) на горячих участках	3.1		2	3.2			2	2					2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
129	Сталевар электроплавильной печи (участок плавильный 1 группы)	3.2		3.2	3.3					2		3.3		3.1		3.4	-	да	да	да	да	нет	да
131	Разливщик стали (участок плавильный 1 группы)	2		3.1	3.1							3.2		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
132	Огнеупорщик (занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии) (участок плавильный 1 группы)	3.1		3.1	3.1					3.2		2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
137	Чистильщик металла,	3.1		3.1	3.3									3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	отливки, изделий и деталей																						
138	Термист (термообрубной участок 1 группы)	3.1		3.1	3.2							3.3		3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
142	Уборщик в литейных цехах (сталелитейный цех)	3.1		3.2	3.2									2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
144	Уборщик в литейных цехах (тоннель) (участок стержневой, землеприготовительный, формовочный)	3.1		3.3	3.2									2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
145	Старший мастер участка (участок плавильный 1 группы)	2		3.1	3.1							3.1		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
146	Старший мастер (участок стержневой, землеприготовительный, формовочный)	2		3.1	3.1									3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
147	Старший мастер (термообрубной участок 1 группы)	3.1		3.1	3.1									3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
148	Начальник участка (участок стержневой, землеприготовительный, формовочный)	3.1		3.2	3.1									3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
149	Начальник участка производства (термообрубной участок 1 группы)	3.1		3.1	3.1									3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
150	Начальник участка (участок плавильный 1 группы)	2		3.1	3.1							2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
152	Шихтовщик (участок плавильный 1 группы)	3.1		3.2	3.2									3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
156	Газорезчик	3.1		3.1	3.2					3.1		3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
157	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	3.1		3.2	3.2									3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	(формовочного участка)																						
158	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов (термообрубной участок 1 группы)	3.1		3.2	3.2									3.1		3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
160	Электрогазосварщик (термообрубной участок 1 группы)	3.1		3.2	3.1					3.1		3.1		3.2		3.3	-	да	да	да	да	нет	да
Цех металлоконструкций																							
6	Сверловщик	2			3.1				2				2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7	Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварки) участка ТНП	2		3.1	2				2	3.1		2		3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
8	Оператор станков с программным управлением	2			3.1								2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
9	Слесарь механосборочных работ	2			3.1				2				2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
10	Токарь-карусельщик	2		2	3.1								2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
11	Шлифовщик	2			3.1								2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
12	Фрезеровщик	2			3.1				2				2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
13	Слесарь по ремонту подвижного состава (разборка компрессоров электровозов, ремонт, испытание компрессоров)	2			3.1									3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
16	Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)	3.1		3.1	2					3.1		2		2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
250	Токарь	2			3.1								2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех ремонта компонентов																							
1	Слесарь по ремонту подвижного состава (опрессовка резервуаров)	2			3.1									2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
17	Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3	3.2		2	3.1									2		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	класса опасности)																						
421	Слесарь по ремонту подвижного состава (ремонт рукавов)	2		2	3.1				2					2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
422	Слесарь по ремонту подвижного состава (каркасы)	2		2	3.1				2					3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
703	Машинист крана	3.1			2			2	2					2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
704	Машинист крана	3.1			2			2	2					2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Локомотивоколесный цех																							
104	Машинист крана (крановщик)	3.1			2			2	2					2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
Вагонокузовной цех																							
705	Аккумуляторщик	3.1			2					2				2		3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да

Дата составления – 23.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер завода
(должность)

(подпись)

Горбов Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

30.03.2026
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации
(должность)

(подпись)

Нарожный Валентин Николаевич

(Ф.И.О.)

27.03.2026
(дата)

Технический инспектор труда
Роспрофжел

(подпись)

Сизых Андрей Иванович

(Ф.И.О.)

24.03.2026
(дата)

Начальник отдела по юридическим вопросам
(должность)

(подпись)

Башкуев Николай Васильевич

(Ф.И.О.)

24.03.2026
(дата)

Начальник отдела по подбору, развитию персонала, кадровому администрированию и по внутренним коммуникациям
(должность)

(подпись)

Канайкина Наталья Викторовна

(Ф.И.О.)

24.03.2026
(дата)

Начальник отдела экологии и техно-

Васильева Галина Николаевна

24.03.2026
(дата)

сферной безопасности			
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель начальника отдела компенсации и льгот и организационного развития		Димов Андрей Геннадьевич	24.05.2026
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:			
5475		Колосов Руслан Вячеславович	23.03.2026
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех ремонта компонентов					
1 Слесарь по ремонту подвижного состава (опрессовка резервуаров)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЦРК- ОК и ОР, ОПРП ОМТС	
Литейный цех					
3 Формовщик машинной формовки (мужчины)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	МБ ОМТС ЗЗП ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	МБ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	МБ ОК и ОР ОПРП ОМТС	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	МБ ОПРП ОК и ОР	

	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.03.2021	АС ОК и ОР ОПРП	
4 Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (участок плавки, заливки чугунного литья)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2021	АС ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021	АС ОК и ОР ОПРП ОСЗС	
Цех металлоконструкций					
6 Сверловщик	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021	АС ОК и ОР ОПРП ОСЗС	
7 Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварки) участка ТНП	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности	30.03.2021	АС ОК и ОР ОПРП	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.03.2021	АС ОК и ОР	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	Целик- ОК и ОР ОПРП	
8 Оператор станков с программным управлением	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Целик- ОК и ОР ОПРП О.М.Т.	
9 Слесарь механосборочных работ	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Целик- ОК и ОР ОПРП О.М.Т.	
10 Токарь-карусельщик	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Целик- ОК и ОР ОПРП О.М.Т.	
11 Шлифовщик	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Целик- ОК и ОР ОПРП О.М.Т.	
12 Фрезеровщик	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Целик- ОК и ОР ОПРП О.М.Т.	
13 Слесарь по ремонту подвижного состава (разборка компрессоров электровозов, ремонт, испытание компрессоров)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Целик- ОК и ОР ОПРП О.М.Т.	

	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2016	КРК ОК и ОР ОПРП	
16 Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2016	КРК ОМБ ЧП ОПРП	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.03.2016	КРК ОМБ	
Цех ремонта компонентов					
17 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2016	КРК ОМБ ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2016	КРК ОК и ОР ОМБ ОПРП	
Литейный цех					
20 Формовщик машинной формовки (женщины)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2016	МБ ОМБ ЧП ОПРП	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03. 2031г	ЛЧ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03. 2031г	ЛЧ ОК и ОР ОЦГО ОПРП	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03. 2031г	ЛЧ ОК и ОР	
Механический цех					
21 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03. 2031г	МХ ЛЗП ОЦГО ОПРП	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.03. 2031г	МХ ОЦГО	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03. 2031г	МХ ОК и ОР	

22 Электросварщик ручной сварки	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03. 2031г.	МССХ ИП ОССХ ОПРН	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.03. 2031г.	МССХ ОССХ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03. 2031г.	МССХ ОК и ОР ОПРН	
23 Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03. 2031г.	МССХ ИП ОССХ ОПРН	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.03. 2031г.	МССХ ОССХ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03. 2031г.	МССХ ОК и ОР ОПРН	
Сталелитейный цех					
26 Электросварщик ручной сварки (термообрубной участок I группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03. 2031г.	СКН ОССХ ИП ОПРН	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2021	С.С.С.С. ОК и ОР ОПРП	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия не-ионизирующих излучений	30.03.2021	С.С.С.С. О.С.С.С.	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021	С.С.С.С. ОК и ОР ОПРП О.С.С.С.	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2021	С.С.С.С. ОК и ОР ОПРП	
27 Машинист крана (крановщик) на горячих участках	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2021	С.С.С.С. О.С.С.С. УП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021	С.С.С.С. ОК и ОР ОПРП О.С.С.С.	
Ремонтно-механический цех\Участок 1, 2					

38 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	Р.МЦ О.М.С. МН ОПРП	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	Р.МЦ О.М.С. ОПРП	
Ремонтно-механический цех/Участки № 5, 6, 7, вспомогательный					
39 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (занятый у плавильных печей)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	Р.МЦ О.М.С. МН ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	Р.МЦ О.М.С. ОПРП О.М.С.	
40 Слесарь-сантехник (ЛЦ)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	Р.МЦ О.М.С. МН ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	Р.МЦ О.М.С. ОПРП О.М.С.	

43 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (кузнечный участок)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	РМЧ ОМЧ ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	РМЧ ОМЧ ОМЧ ОПРП	
44 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ЛЦ)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	РМЧ ОМЧ ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	РМЧ ОМЧ ОМЧ ОПРП	
45 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (СЛЦ)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	РМЧ ОМЧ ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	РМЧ ОМЧ ОМЧ ОПРП	

46 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (по литейному цеху)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г	Р.М.У О.М.С ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Р.М.У О.М.С ЧП ОПРП	
47 Газовщик (занятый в газовом хозяйстве) (по сталелитейному цеху)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г	Р.М.У О.М.С ЧП ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	Р.М.У О.М.С ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противошумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Р.М.У О.М.С ЧП ОПРП	
48 Газовщик (занятый в газовом хозяйстве) (по кузнечному участку)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г	Р.М.У О.М.С ЧП ОПРП	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	Р.С.С.С. О.С.С.С. В.П.П.П.	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозвучные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Р.С.С.С. О.С.С.С. В.П.П.П.	
49 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (занятый на горячих участках работ)(КЗ)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	Р.С.С.С. С.С.П. О.П.П.П.	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозвучные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	Р.С.С.С. О.П.П.П. О.С.С.С. В.П.П.П.	
50 Слесарь-ремонтник (занятый на горячих участках работ) (КЗ)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г	Р.С.С.С. В.С.С.С. С.С.П. О.П.П.П.	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозвучные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Р.С.С.С. В.С.С.С. О.П.П.П. В.С.С.С.	
Кузнечный участок					

64 Кузнец-штамповщик (холодной штамповки)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	30.03.2021г	КС ОК и ОР	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021г	КС ОК и ОР ОПРП ОССЗС	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2021г	КС ОК и ОР	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2021г	КС ОССЗС ОК и ОР ОПРП	
Локомотивоколесный цех					
104 Машинист крана (крановщик)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда в течение не менее чем половины рабочей смены). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2021г	АКОР ОССЗС ОПРП	
Сталелитейный цех					
129 Сталевар электроплавильной печи (участок плавильный I группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2021г	ОССЗС ОПРП ЧП	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	СМБ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	СМБ ОПРП ОМБ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	СМБ ОК и ОР	
131 Разливщик стали (участок плавильный 1 группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности	30.03.2031г.	СМБ ОМБ ОПРП ЧП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	СМБ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	СМБ ОК и ОР ОПРП ОМБ	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	СМЧ ОК и ОР	
132 Огнеупорщик (занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии) (участок плавления 1 группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	СМЧ ОК и ОР АДП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	СМЧ ОК и ОР ОПРП ОШТЕ	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2031г	СМЧ ОК и ОР ОПРП	
137 Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	СМЧ АДП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	СМЧ ОК и ОР ОПРП ОШТЕ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	СМЧ ОК и ОР	

138 Термист (термообрубной участок 1 группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2022	СМЧ ОК и ОР ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2022	СМЧ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2022	СМЧ ОПРП ОК и ОР ОК и ОР	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2022	СМЧ ОК и ОР ОПРП	
142 Уборщик в литейных цехах (сталелитейный цех)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2022	СМЧ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2022	СМЧ ОПРП ОК и ОР ОК и ОР	

144 Уборщик в литейных цехах (тоннель) (участок стержневой, землеприготовительный, формовочный)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	Служ ОК 4 ОР ОПРП О.М.Т.	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Служ ОК 4 ОР ОПРП О.М.Т.	
145 Старший мастер участка (участок плавильный 1 группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение запыленности	30.03.2031г	Служ ОК 4 ОР ОПРП О.М.Т.	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	Служ ОК 4 ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Служ ОК 4 ОР ОПРП О.М.Т.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	Служ ОК 4 ОР ОПРП	

146 Старший мастер (участок стержневой, землеприготовительный, формовочный)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности	30.03.2031г	С.С.С.С. О.С.С.С. ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	С.С.С.С. О.К.С.С. ОПРП О.С.С.С.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	С.С.С.С. О.К.С.С.	
147 Старший мастер (термообрубной участок 1 группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	С.С.С.С. О.С.С.С. ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	С.С.С.С. О.К.С.С. ОПРП О.С.С.С.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	С.С.С.С. О.К.С.С.	
148 Начальник участка (участок стержневой, землеприготовительный, формовочный)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	С.С.С.С. О.С.С.С. ЧП ОПРП	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	СМЧ ОК и ОР ОПРП О.М.ХС	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	СМЧ ОК и ОР ОПРП	
149 Начальник участка производства (термообрубной участок I группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	СМЧ О.М.ХС Л.М. ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	СМЧ ОК и ОР ОПРП О.М.ХС	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	СМЧ ОК и ОР ОПРП	
150 Начальник участка (участок плавильный I группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности	30.03.2031г	СМЧ О.М.ХС Л.М. ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	СМЧ ОК и ОР ОПРП О.М.ХС	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	Служ ОК и ОР ОПРП	
152 Шихтовщик (участок пла- вильный I группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	Служ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	Служ ОК и ОР ОПРП О.И.Х	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	Служ ОК и ОР ОПРП	
156 Газорезчик	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.05.2031г	Служ ОК и ОР ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	Служ ОК и ОР ОПРП	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.03.2031г	Служ ОК и ОР	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	Служ ОКСОП ОПРП ОСНТЕ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	Служ ОКСОП	
157 Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов (формовочного участка)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	Служ ОСНТЕ ЦН ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	Служ ОКСОП ОПРП ОСНТЕ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	Служ ОКСОП	
158 Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов (термообрубной участок 1 группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	Служ ОСНТЕ ЦН ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	Служ ОКСОП ОПРП ОСНТЕ	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Зв. 03. 2031г	С.С.С. ОК и ОР	
160 Электрогазосварщик (термообрубной участок 1 группы)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	Зв. 03. 2031г	С.С.С. ОК и ОР ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	Зв. 03. 2031г	С.С.С. ОК и ОР ОПРП	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	Зв. 03. 2031г	С.С.С. ОК и ОР	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Зв. 03. 2031г	С.С.С. ОПРП ОК и ОР ОС.С.С.	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Зв. 03. 2031г	С.С.С. ОК и ОР	
Литейный цех					

161 Начальник цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛЛ ОК и ОР ОПРП ОШЛЗ	
162 Заместитель начальника цеха (чугунного литья)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛЛ ОК и ОР ОПРП ОШЛЗ	
163 Заместитель начальника цеха (цветного литья)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛЛ ОК и ОР ОПРП ОШЛЗ	
164 Старший мастер участка (плавки, заливки чугунного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	ЛЛ ОШЛЗ ЛЗП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛЛ ОК и ОР ОПРП ОШЛЗ	
165 Мастер участка (плавки, заливки чугунного литья ИЧТА)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	ЛЛ ОШЛЗ ЛЗП ОПРП	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР ОПРП О.И.Т.	
166 Мастер участка (производства плавки, заливки цветного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	ЛС О.И.Т. УП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР ОПРП О.И.Т.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР	
167 Мастер участка (производства плавки, заливки чугуна литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	ЛС О.И.Т. УП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР ОПРП О.И.Т.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР	

168 Мастер участка (обрубки литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Сохранить за работником право на получение молока.	Снижение запыленности	30. 03. 2031г.	ЛС ОСЗЗ ОПРП УП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30. 03. 2031г.	ЛС ОК и ОР ОПРП ОСЗЗ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30. 03. 2031г.	ЛС ОК и ОР	
171 Заливщик металла (участок плавки, заливки чугуна)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30. 03. 2031г.	ЛС ОСЗЗ УП ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30. 03. 2031г.	ЛС ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30. 03. 2031г.	ЛС ОК и ОР ОПРП ОСЗЗ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30. 03. 2031г.	ЛС ОК и ОР	

172 Заливщик металла (участок плавки, заливки стального точного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	СС ЛП ОССРС ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	СС ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	СС ОК и ОР ОПРП УМТС	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	СС ОК и ОР	
173 Плавильщик металла и сплавов (стального точного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	СС ЛП ОССРС ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	СС ОК и ОР ОПРП	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	МЛГ ОК и ОР ОПРП О.М.Щ.	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	МЛГ ОК и ОР	
175 Плавильщик металла и сплавов (участка чугунного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	МЛГ О.М.Щ. МТ ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	МЛГ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	МЛГ ОК и ОР ОПРП О.М.Щ.	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	МЛГ ОК и ОР	
176 Огнеупорщик (занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	МЛГ О.М.Щ. МТ ОПРП	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР ОПРП О.С.С.С.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР О.С.С.С. ОПРП	
177 Завальщик шихты в вагранки и печи	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	ЛС О.С.С.С. ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР ОПРП О.С.С.С.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	ЛС ОК и ОР	

178 Стерженщик ручной формовки (цветного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	ЛС ОССС ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛС ОССС ЧП ОПРП	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2031г.	ЛС ОССС ОК и ОР ОПРП	
179 Стерженщик ручной формовки (чугунного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	ЛС ОССС ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛС ОССС ЧП ОПРП	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2031г.	ЛС ОССС ОК и ОР ОПРП	

180 Формовщик ручной формовки	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	ЛС Одс.тс ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	ЛС ОК и ОР ОПРП Одс.тс	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2031г	ЛС Одс.тс ОК и ОР ОПРП	
181 Земледел	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	ЛС Одс.тс ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	ЛС ОК и ОР ОПРП Одс.тс	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	ЛС ОК и ОР	
182 Уборщик в литейных цехах	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	ЛС Одс.тс ЧП ОПРП	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	МЧ ОК и ОР ОПРП О.И.Т.С.	
183 Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	МЧ О.И.Т.С. ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	МЧ ОК и ОР ОПРП О.И.Т.С.	
184 Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) цветного литья	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	МЧ О.И.Т.С. ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	МЧ ОК и ОР ОПРП О.И.Т.С.	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2031г	МЧ О.И.Т.С. ОК и ОР ОПРП	

185 Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) (участок плавно-обрубной чугуниного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2021г.	ЛФ ОМТ ОПРП УП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозвучные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021г.	ЛФ ОК и ОР ОПРП ОМТ	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2021г.	ЛФ ОМТ ОК и ОР ОПРП	
187 Формовщик по выплавляемым моделям	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2021г.	ЛФ ОМТ ОПРП УП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2021г.	ЛФ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозвучные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021г.	ЛФ ОК и ОР ОПРП ОМТ	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	ЛЧ ОК и ОР	
188 Пультовщик электроплавильной печи (цветного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	ЛЧ ОК и ОР ОПРП УП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	ЛЧ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	ЛЧ ОПРП ОК и ОР	
189 Пультовщик электроплавильной печи (чугунного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	ЛЧ ОПРП ОК и ОР УП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	ЛЧ ОК и ОР ОПРП	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛФ ОПРП ОМТ	
190 Кузнец ручнойковки	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	ЛФ ОПРП ЧП ОМТ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	ЛФ ОК и ОР	
191 Транспортировщик	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	ЛФ ОМТ ЧП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛФ ОПРП ОМТ	
192 Машинист крана (на горячих участках цветного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	ЛФ ОМТ ОПРП ЧП	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03. 2031г.	МФ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03. 2031г.	МФ ОК и ОР ОПРП О.И.И.И.	
193 Машинист крана (на горячих участках чугуна литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03. 2031г.	МФ О.И.И.И. ОПРП УП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03. 2031г.	МФ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03. 2031г.	МФ ОК и ОР ОПРП О.И.И.И.	
196 Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (землеприготовительное отделение)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03 2031г.	МФ О.И.И.И. ОПРП УП	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	МЧ ОКЧОР ОПРП О.И.И.С.	
197 Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (участок стального точного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	МЧ ОПРП ЧП О.И.И.С.	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	МЧ ОКЧОР ОПРП О.И.И.С.	
198 Грузчик	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	МЧ ОКЧОР ОПРП О.И.И.С.	
199 Электрогазосварщик	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г	МЧ ОПРП ЧП О.И.И.С.	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.03.2031г	МЧ О.И.И.С.	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.С.С.С.	
Кузнечный участок					
202 Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена (основного производства)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.С.С.С.	
204 Газорезчик	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	КЗ ОПРП ЗП О.С.С.С.	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	30.03.2031г.	КЗ О.С.С.С.	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.С.С.С.	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	20.03.2031г	КЗ ОК и ОР	
205 Грузчик	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	20.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП ОСЗТ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	20.03.2031г	КЗ ОК и ОР	
206 Кузнец на молотах и прессах (1 т. МСК)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	20.03.2031г.	КЗ ОСЗТ ОП ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	20.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	20.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП ОСЗТ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	20.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	

	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРД	
207 Кузнец на молотах и прессах (2 т. МСК)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРД	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРД	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРД ОДПД	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРД	

208 Кузнец на молотах и прес-сах (3 т. МСК)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ЛЗ ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП О.Л.Л.З.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.03.2031г	КЗ О.Л.Л.З. ОК и ОР ОПРП	
209 Кузнец на молотах и прес-сах (1000 т. ПГП)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г	КЗ О.Л.Л.З. ЛЗ ОПРП	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2021г.	КЗ ОКСОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021г.	КЗ ОКСОР ОПРП ОССЕТ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2021г.	КЗ ОКСОР	
210 Кузнец ручнойковки	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2021г.	КЗ ОССЕТ ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2021г.	КЗ ОКСОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021г.	КЗ ОКСОР ОПРП ОССЕТ	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2022	КЗ ОК и ОР	
211 Кузнец-штамповщик (2т штамповочный молот)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2022г.	КЗ О.Л.Л.Ж. УСН ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2022г.	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2022г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.Л.Л.Ж.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2022г.	КЗ ОК и ОР	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.03.2022г.	КЗ О.Л.Л.Ж. ОК и ОР ОПРП	
212 Кузнец-штамповщик (3т штамповочный молот)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2022г.	КЗ О.Л.Л.Ж. УСН ОПРП	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП О.Л.Т.С.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.03.2031г	КЗ О.Л.Т.С. ОК и ОР ОПРП	
213 Кузнец-штамповщик (160 т. дугостаторный пресс)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г	КЗ О.Л.Т.С. '8П ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРН ОЦТЕ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	
214 Кузнец-штамповщик (ГКМ)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ ОЦТЕ ЧН ОПРН	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРН ОЦТЕ	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРН ОЦТЕ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	
215 Кузнец-штамповщик (115 т. пресс)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ ОЦТЕ ЧН ОПРН	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2021г.	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.С.С.Т.С.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2021г.	КЗ ОК и ОР	
216 Кузнец-штамповщик (100 т. пресс)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2021г.	КЗ О.С.С.Т.С. УШ ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2021г.	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2021г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.С.С.Т.С.	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	
217 Мастер участка производства (металлообработка, кузнечно-прессовое производство, молотовой участок, список №1)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.И.И.С.	
218 Машинист на молотах, прессах и манипуляторах	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ О.И.И.С. ИП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ О.И.И.С. ОПРП О.И.И.С.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	
219 Машинист на молотах, прессах и манипуляторах (3 т МСК)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ О.И.И.С. ИП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.И.И.С.	

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП ОМХС-	
220 Машинист на молотах, прессах и манипуляторах (1000 т. ПГП)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ ОССХ УП ВГРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП ОМХС	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2031г.	КЗ ОМХС ОК и ОР ОПРП	

	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброгасящие настилы, обувь. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.03.2081г.	КЗ ОМХ ОК и ОР ОПРП	
221 Машинист крана (крановщик) (занятный на горячих участках работ)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2081г.	КЗ ОМХ ОК и ОР ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2081г.	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2081г.	КЗ ОК и ОР ОПРП ОМХ	
222 Старший мастер участка производства (металлообработка, кузнечно-прессовое производство, молотовый участок, список №1)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2081г.	КЗ ОК и ОР ОПРП ОМХ	
223 Начальник участка производства (металлообработка, кузнечно-прессовое производство, список №2)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2081г.	КЗ ОК и ОР ОПРП ОМХ	

224 Огнеупорщик (занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ О.С.С.Т. ЧП ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.С.С.Т.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброзащитные рукавицы или перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП О.С.С.Т.	
225 Пирометрист	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ О.С.С.Т. ЧП ОПРП	

	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП О.М.Ж.	
226 Пружинщик (занятый на обработке горячего металла)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г	КЗ О.М.Ж. ОП ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР ОПРП О.М.Ж.	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г	КЗ ОК и ОР	

229 Рессорщик на обработке горячего металла	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ ОССУС ИП ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП ОССУС	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР	
232 Термист (постоянно занятый у печей на горячих работах) (6 пролет)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ ОССУС ИП ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	КЗ ОК и ОР ОПРП	

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и СР ОПРП ОДЛР	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и СР	
233 Термист (постоянно занятый у печей на горячих работах) (7 пролет)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	КЗ ОДЛР УП ОПРП	
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата	30.03.2031г.	КЗ ОК и СР ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	КЗ ОК и СР ОПРП ОДЛР	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	КЗ ОК и СР	
Цех металлоконструкций					

250 Токарь	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛСРК ОК и ОР ОПРП ОССК	
Ремонтно-механический цех(Участок 1, 2)					
251 Слесарь-ремонтник	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03.2031г.	ЛСРК ОССК УП ОПРП	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03.2031г.	ЛСРК ОК и ОР ОПРП	
Литейный цех					
409 Мастер участка (плавки, заливки стального точного литья)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД	30.03.2031г.	ЛСРК ОССК УП ОПРП	
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛУ ОК и ОР ОПРП ОССК	
Цех ремонта компонентов					
421 Слесарь по ремонту подвижного состава (ремонт рудавов)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противозумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03.2031г.	ЛСРК ОК и ОР ОПРП ОССК	

422 Слесарь по ремонту подвижного состава (каркасы)	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники противοшумные или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	30.03. 2012	УПК ОКСР ОПРП ОМТ	
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03. 2012	УПК ОКСР	
703 Машинист крана	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда в течение не менее чем половины рабочей смены). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03. 2012	УПК ОМТ УП ОПРП	
704 Машинист крана	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда в течение не менее чем половины рабочей смены). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03. 2012	УПК ОМТ УП ОПРП	
Вагонокузовной цех					
705 Аккумуляторщик	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03. 2012	ВК УБ ОМТ УП ОПРП	
Ремонтно-механический цех (Участок 1, 2)					
706 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (занятые в производстве покрытия металлов гальваническим способом)	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03. 2012	РССС ОМТ УП ОПРП	
Цех Модуль-2					

1026 Слесарь по ремонту подвижного состава	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда в течение не менее чем половины рабочей смены). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора	30.03. 2026	М-2 ОМТ ЛШ ОПРП	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда привлекать дополнительную рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.03 2026	М-2 ОК и ОР ОПРП	

Дата составления: 23.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер завода
(должность)


(подпись)

Горбов Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

30.03.2026
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Председатель первичной профсоюзной организации
(должность)


(подпись)

Технический инспектор труда Роспрофжел
(должность)


(подпись)

Начальник отдела по юридическим вопросам
(должность)


(подпись)

Начальник отдела по подбору, развитию персонала, кадровому администрированию и по внутренним коммуникациям
(должность)


(подпись)

Начальник отдела экологии и техносферной безопасности
(должность)


(подпись)

Заместитель начальника отдела компенсации и льгот и организационного развития
(должность)


(подпись)

Нарожный Валентин Николаевич
(Ф.И.О.)

24.03.2026
(дата)

Сизых Андрей Иванович
(Ф.И.О.)

24.03.2026
(дата)

Башкуев Николай Васильевич
(Ф.И.О.)

24.03.2026
(дата)

Канайкина Наталья Викторовна
(Ф.И.О.)

24.03.2026
(дата)

Васильева Галина Николаевна
(Ф.И.О.)

24.03.2026
(дата)

Димов Андрей Геннадьевич
(Ф.И.О.)

24.03.2026
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5475

(№ в реестре)

(подпись)

Колосов Руслан Вячеславович

(Ф.И.О.)

23.03.2026 г.

(дата)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
(идентификационный № 1291717)
по результатам специальной оценки условий труда

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- Приказа Минтруда России от 03.07.2014 N 436н "Об утверждении Порядка передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда"
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 г. N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: **Акционерное общество «Желдорреммаш» в лице директора Улан-Удэнского локомотивовогоноремонтного завода - филиала акционерного общества «Желдорреммаш».**

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 24.017-202 от 10.02.2026 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии». Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31 от 17.04.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Пер. № в реестре
2	3	4	7
10.02.2026 25.02.2026 27.02.2026	Колосов Руслан Вячеславович	Заместитель директора испытательного лабораторного центра	5475

Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

Всего рабочих мест в организации - **120**

Количество рабочих мест по представленному перечню, на которых проведена специальная оценка условий труда – **120**;

Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации выявлены вредные и опасные производственные факторы, наименование которых совпало с Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение N 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 г. N 817н " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению») – **2**;

Количество рабочих мест, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса предусмотренных классификатором - **0**;

Количество рабочих мест, на которых идентификация не проводилась в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда: **118**

Данные по идентификации отражены в *Заключении о результатах идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов.*

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов, факторов трудового процесса на рабочих местах, проводились в соответствии с утвержденным, комиссией по специальной оценке условий труда перечнем рабочих мест, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов.

Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты не применялась.

Результаты проведения исследований и измерений производственных факторов отражены в разделе IV к отчету о проведении специальной оценки условий труда: "Протоколы факторов производственной среды и трудового процесса"

В соответствии с результатами специальной оценки условий труда выявлены следующие условия труда на рабочих местах:

По результатам идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов признаются допустимыми (*декларируемыми*) – **0** рабочих мест (*только по результатам идентификации*)

Количество рабочих мест по результатам измерений и исследований:

Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: **0**

С классом условий 3, подкласс 3.1. (вредный) – **26**;

подкласс 3.2. (вредный) – **42**;

подкласс 3.3. (вредный) - **43**;

подкласс 3.4. (вредный) - **2**;

С классом условий 4 (опасный) – **0**.

Количество рабочих мест, подлежащих декларированию:

– рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, выявленными в результате исследований (испытаний) и измерений - **0**

В соответствии с п. 9 ст. 12 Федерального закона на предприятии не установлено рабочих мест, на которых имеются факторы способные создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в Отчете, который включает следующие результаты:

1. сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;

2. перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
3. карты специальной оценки условий труда;
4. протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
5. сводная ведомость специальной оценки условий труда;
6. перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
7. заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

По результатам специальной оценки условий труда:

- 1) работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Заключение составил эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5475

(№ в реестре)

(подпись)

Колосов Руслан Вячеславович

(ФИО)

23.03.2026

(дата)